

2024年2月18日，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司（以下简称“西北油田分公司”）

8

1

		8		1		1	
4		1		2		1	1
1		1					
			340 /			115 10 <sup>4</sup> 3/	

2

2023	1					
2023	2	17				2023 106
		2023 3		2023 4		
2023	12					

91650000742248144Q098Q

3

		720		46.5		6.5%
--	--	-----	--	------	--	------

4

1

2

1

3

652924-2023-011-M

1

8

GB39728-2020

H<sub>2</sub>S

GB16297-1996

1

2

8

GB12348-2008 2

3

OC

3.138 /

1

8

10

20

30

50

GB36600-2018

2

GB/T14848-2017

GB3838-2002

III

## 六、验收结论

顺北 8X 拉油流程建设工程按照环评及批复内容进行建设，落实了生态保护和污染防治措施，环保设施运行正常，污染物达标排放，具备竣工环境保护验收条件，验收组同意通过竣工环境保护验收。

## 七、后续要求

加强日常巡检工作，定期修订环境风险防范措施及应急预案，并组织演练，防止环境污染事故的发生。

验收组组长（签字）：侯文波  
专家组组长（签字）：李自波

验收组成员（签字）：

张磊 王林 李... 王... 王...

## 顺北 8X 拉油流程建设工程竣工环

序号	参会单位	姓名	单位名称
1	建设单位	方永国	西北油田分公司
2		侯文波	西北油田分公司
3		黄彪	西北油田分公司
4		陈小时	采油四厂
5	技术专家	纪良政	新疆维吾尔自治区生态环境厅
6		黄典典	原新疆维吾尔自治区生态环境厅
7		屈建平	乌鲁木齐湘永丽景环保科技
8	设计单位	赵毅	中石化石油工程设计有限公司
9			
10	施工单位	马海涛	成都华川油建工程建设有限公司
11			
12	监理单位	程大丰	濮阳市中原石化工程建设监理有限公司
13			
14	验收报告	孙燕荣	新疆新能源(集团)环境检测有限公司
15	编制单位	赵娟	新疆新能源(集团)环境检测有限公司
16	环评单位	赵毅津	河北省众联能源环保科技有限公司